

Détails véhicule

VIN	WBA31AA0X 05V54421	Marque	BMW	Date d'entretien	-
Immatriculation	GH-468-LX	Modèle	X1 18i 136CV FRANCE ONLY	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	11/07/2022	Année	2022	Couleur	Noir Laque
Odometre	41 176 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Gris
Carburant	Unleaded 95	Carrosserie	SUV CrossOver	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Automatique	CO2	-
Portes	-	Vitesses	-		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	25/04/2024	Parc	ESTREES-ST-DENIS XCPC44
-------------------	------------	------	---------------------------


Equipements génériques

Climatisation auto.	✓
Régulateur de vitesse	✓
Système de navigation	✓
Toit ouvrant	✓
Jantes aluminium	✓
Caméra de recul	✓

Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Carnet de garantie	✗
Manuel d'utilisation	✓
Clef Plip	✓

Pneumatiques

Michelin 225/50/18 V Eté 3.8 mm		Michelin 225/50/18 V Eté 3.6 mm	
Michelin 225/50/18 V Eté 4.8 mm		Michelin 225/50/18 V Eté 4.6 mm	

Dommages

1		Elément	Carnet de garantie	2		Elément	Jante alu 18'
		Position	-			Position	Avant Gauche
		Dommages	Manquant			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Réparation

<p>3</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	<p>4</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Aile																						
Position	Arrière Gauche																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Smart Repair																						
Elément	Pare-choc complet																						
Position	Arrière																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																						
<p>5</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante alu 18'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Jante alu 18'	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	<p>6</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante alu 18'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Jante alu 18'	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Jante alu 18'																						
Position	Arrière Droit																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
Elément	Jante alu 18'																						
Position	Avant Droit																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
<p>7</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	<p>8</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Aile																						
Position	Arrière Droit																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Smart Repair																						
Elément	Pare-choc complet																						
Position	Avant																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
<p>9</p> 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture												
Elément	Prise en charge																						
Position	-																						
Dommages	-																						
Intensité	-																						
Opération	Peinture																						