

**Détails véhicule**

VIN	NMTK53BX9 0R061347	Marque	TOYOTA	Date d'entretien	-
Immatriculation	GA-567-KV	Modèle	C-HR 2.0L HYBRID	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	30/06/2021	Année	2021	Couleur	Gris Métal
Odometre	68 715 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Noir
Carburant	Unleaded 95	Carrosserie	SUV CrossOver	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Automatique	CO2	-
Portes	-	Vitesses	-		

**Détails d'évaluation**

Date d'évaluation	14/05/2024	Parc	Toulouse   TLSC96	
				
				

**Equipements génériques**

Climatisation auto.	✓
Régulateur de vitesse	✓
Antibrouillards	✓
Radars avant	✓
Jantes aluminium	✓
Radars de recul	✓
Caméra de recul	✓

**Eléments amovibles**

Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗
Plage arrière	✓

**Documents techniques**

Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Clef Plip	✓

**Pneumatiques**

Gt radial 225/50/18 W Eté 6.5 mm		Gt radial 225/50/18 W Eté 6.6 mm	
Michelin 225/50/18 V Eté 5.0 mm		Michelin 225/50/18 V Eté 4.7 mm	

**Dommages**

1		Elément	Capot	Elément	Pare-choc complet
		Position	-	Position	Avant
		Dommages	Enfoncement	Dommages	Enfoncement
		Intensité	-	Intensité	-
		Opération	Smart Repair	Opération	Réparation
2					

<b>3</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td> <td>Sur tapis</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>Avant Gauche</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Manquant</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Acceptable (Pour mémoire)</td> </tr> </table>	Elément	Sur tapis	Position	Avant Gauche	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	<b>4</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td> <td>Porte</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>Arrière Gauche</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Enfoncement</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Acceptable (Pour mémoire)</td> </tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Sur tapis																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Manquant																				
Intensité	-																				
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																				
Elément	Porte																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Intensité	-																				
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																				
<b>5</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td> <td>Plage arrière</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Cassé</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Echange</td> </tr> </table>	Elément	Plage arrière	Position	-	Dommages	Cassé	Intensité	-	Opération	Echange	<b>6</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td> <td>Jante alu 18'</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>Arrière Droit</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Rayure</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Réparation</td> </tr> </table>	Elément	Jante alu 18'	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Plage arrière																				
Position	-																				
Dommages	Cassé																				
Intensité	-																				
Opération	Echange																				
Elément	Jante alu 18'																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Rayure																				
Intensité	-																				
Opération	Réparation																				
<b>7</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td> <td>Aile</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>Arrière Droit</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Rayure</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Réparation</td> </tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	<b>8</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td> <td>Compresseur kit secours</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Manquant</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Echange</td> </tr> </table>	Elément	Compresseur kit secours	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Aile																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Rayure																				
Intensité	-																				
Opération	Réparation																				
Elément	Compresseur kit secours																				
Position	-																				
Dommages	Manquant																				
Intensité	-																				
Opération	Echange																				
<b>9</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td> <td>Recharge kit secours</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Manquant</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Echange</td> </tr> </table>	Elément	Recharge kit secours	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Echange	<b>10</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td> <td>Prise en charge</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Peinture</td> </tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Recharge kit secours																				
Position	-																				
Dommages	Manquant																				
Intensité	-																				
Opération	Echange																				
Elément	Prise en charge																				
Position	-																				
Dommages	-																				
Intensité	-																				
Opération	Peinture																				